

щаться в окрестности точки  $x = \theta$ . В частном случае, когда  $\alpha = 0$ , будем иметь полиномиальный случай, т.е.

$$x_k = \frac{\pi k}{2n}, k = 0, 1, \dots, 2n, \text{ и } p(x) \equiv 1.$$

**В. В. Суомалайнен, В. О. Васюкова**  
(ГГТУ им. П. О. Сухого, Гомель)

## **НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТАЛЛА ПРИ КОВКЕ И ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКЕ**

На некоторой бесконечно малой площадке плоского сечения, которая стремится превратиться в точку, внутренние силы данной площадки характеризуются направлением, а также значением полного напряжения  $\sigma$ , которое раскладывается на: нормальное напряжение  $\sigma_n$  и касательное напряжение  $\tau$ .

Если в прямоугольной системе координат ось  $Z$  совместить с нормалью рассматриваемого сечения, а оси  $X$  и  $Y$  будут расположены в плоскости сечения, то имеется возможность проектирования касательного напряжения на данные оси с целью получения его составляющих:  $\tau_x$  и  $\tau_y$ . Напряженное состояние в точке будет охарактеризовано нормальной и двумя составляющими напряжения.

Выделив в теле, подверженному воздействию внешних сил, элементарный параллелепипед, то на его гранях, перпендикулярных осям  $X, Y, Z$  появятся три нормальных:  $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ ; и шесть касательных напряжений:  $\tau_{xy}, \tau_{xz}, \tau_{yx}, \tau_{yz}, \tau_{zx}, \tau_{zy}$  находящихся в плоскостях граней.

Поскольку параллелепипед находится в состоянии равновесия, то касательные напряжения попарно равны:  $\tau_{xy} = \tau_{yx}, \tau_{xz} = \tau_{zx}, \tau_{yz} = \tau_{zy}$ . Поэтому напряжения каждой точки деформируемого тела определяется следующими компонентами: нормальными ( $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ ) и касательными ( $\tau_{xy}, \tau_{xz}, \tau_{zy}$ ) напряжениями.

При ковке и объемной штамповке напряженное состояние можно охарактеризовать схемой всестороннего неравномерного сжатия, в которой  $\sigma_1 \neq 0, \sigma_2 \neq 0, \sigma_3 \neq 0, \sigma_1 \neq \sigma_2 \neq \sigma_3$ .

В произвольной системе координат, на тело будут действовать линейные деформации  $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z$  и угловые деформации сдвига  $\gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{zx}$ ,

формирующиеся вокруг осей  $X, Y, Z$ . В сумме эти деформации определяют деформированное состояние в рассматриваемой точке.

Совокупность схем главных напряжений и главных деформаций характеризует поведение металла при обработке давлением. При ковке и штамповке деформации растяжения играют большую роль, в связи с чем металл обладает меньшей пластичностью, чем при прессовании.

**Э. В. Терей**

(ГрГУ им. Я. Купалы, Гродно)

## **ВЫДЕЛЕНИЕ КЛАССА ВОЗМУЩЕННОЙ ГАМИЛЬТОНОВОЙ СИСТЕМЫ С ЕДИНСТВЕННЫМ ПРЕДЕЛЬНЫМ ЦИКЛОМ**

Рассмотрим автономную систему дифференциальных уравнений

$$\frac{dx}{dt} = y^{2n-1} = P(x, y), \quad \frac{dy}{dt} = -x^{2q-1} + \mu \sum_{i=0}^n h_i(x, \mu) y^i = Q(x, y), \quad (1)$$
$$X = (P, Q),$$

которая зависит от параметра  $\mu \in I \subseteq R, 0 \in I$ , с условием, что функции  $h_i : R \times I \rightarrow R, i = \overline{1, n}$ , являются непрерывными по двум переменным, а также гладкими по первой переменной  $x$ .

Для оценки числа предельных циклов некоторых частных случаев возмущенных гамильтоновых систем (1) в работе [1] был применен метод функции Дюлака-Черкаса, который заключается в нахождении функции  $\Psi(x, y, \mu) \in C^1(\Omega \times I)$ , удовлетворяющей условию

$\Phi(x, y, \mu) = (\text{grad } \Psi, X) + k\Psi \text{div} X \geq 0 (\leq 0), \forall (x, y) \in \Omega, \forall \mu \in I \setminus \{0\}$ ,  
где  $k < 0, k \in R$ .

Функция  $\Psi$  применялась в виде

$$\Psi(x, y, \mu) = \frac{nc}{q} x^{2q} + cy^{2n} - a. \quad (2)$$

**Теорема. Система**

$$\dot{x} = y^{2n-1}, \quad \dot{y} = -x^{2q-1} + \mu \left( \frac{n}{q} cx^{2q} - a \right)^{2l-1} y^n, \quad (3)$$

имеет функцию Дюлака-Черкаса в виде полинома (2) для всех  $(x, y) \in R^2$  и при  $0 \neq \mu \in R, q, n, l \in N, a, c \in R, a, c > 0$ . Таким образом, при указанных условиях система (3) имеет не более одного предельного