

# **АНАЛИЗ УСЛОВИЙ РЕЗАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ МАССЫ ИЗМЕЛЬЧАЮЩИМ АППАРАТОМ БАРАБАННОГО ТИПА**

**И. А. Нестерук, К. Е. Бородин**

*Учреждение образования «Гомельский государственный технический  
университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь*

**Научный руководитель П. Е. Родзевич**

При выполнении технологического процесса в кормоуборочном комбайне по- давляющая часть затрат мощности (до 80 %) приходится на измельчающий аппарат (барабанного или дискового типа), обеспечивающий измельчение и транспортировку растительной массы (РМ).

Для выявления причины значительной затраты мощности на измельчающий аппарат проведем анализ силового взаимодействия ножа с растительной массой. Анализ процесса резания РМ позволяет обоснованно выбрать геометрические и кинематические параметры режущей пары, снизить удельную энергоемкость процесса измельчения, а также дать рекомендации об улучшения эксплуатационных характеристик ножей.

Энергоемкость процесса резания напрямую зависит от двух главных факторов: конструктивных особенностей и состояния режущей пары (нож – противорежущий брус).

Разделению РМ на части под воздействием лезвия ножа предшествует процесс предварительного сжатия им РМ до возникновения на кромке лезвия разрушающего контактного напряжения  $\sigma_p$ . Момент возникновения последнего определяется значением усилия  $P_{kp}$  (критическое усилие), прикладываемого к ножу, преодолевающее ряд сопротивлений различного происхождения, возникающих в РМ. В большинстве случаев при резании однородных, упруго-вязких материалов усилие  $P_{kp}$ , при котором завершается процесс сжатия материала ( $\approx 0,001$  с) и начинается его резание, является максимальным из всех усилий, возникающих в процессе резания. При анализе силового взаимодействия лезвия с РМ  $P_{kp}$  становится наиболее важным объектом исследования.

Получим аналитическое выражение, определяющее величину критического усилия  $P_{kp}$ , которое необходимо приложить к ножу для того, чтобы под действием лезвия РМ начал разделяться на части.

При углублении лезвия ножа в слой подпресованной РМ на величину  $h_{cж}$ , когда на его режущей кромке возникает разрушающее контактное напряжение  $\sigma_p$ , начинается процесс резания (рис. 1).




Рис. 1. Схема силового взаимодействия лезвия ножа с растительной массой

На нож действуют сила  $P_{res}$  сопротивления разрушению материала под кромкой лезвия, направленная вверх; силы  $P_{objk}$  обжатия РМ, имеющие горизонтальное направление и действующие на боковые грани лезвия; сила  $P_{cж}$  – сопротивления слоя сжатию фаской лезвия, направленная вверх.

Таким образом, на фаску лезвия действует сила  $N$ , являющаяся суммой проекций сил  $P_{objk}$  и  $P_{cж}$  на направление нормали:

$$N = P_{cж} \sin \beta + P_{objk} \cos \beta.$$

От нормальной силы  $N$  на фаске лезвия возникает сила трения:

$$T_2 = Nf,$$

где  $f = \operatorname{tg}\phi$  – коэффициент трения массы о материал лезвия;  $\phi$  – угол трения.

Силу  $N$  можно также выразить через угол трения:

$$N = \sqrt{P_{\text{сж}}^2 + P_{\text{обж}}^2} \cos\phi.$$

Аналогичная сила трения  $T_1$  возникает на другой грани лезвия от силы  $P_{\text{обж}}$ :

$$T_1 = P_{\text{обж}}f.$$

Сила  $T_1$  направлена вертикально вверх, а  $T_2$  – под углом  $\beta$  наклона фаски. Вертикальная проекция силы  $T_2$  равна:

$$T_2' = T_2 \cos\beta.$$

В момент начала резания подпрессованного слоя РМ критическая сила  $P_{\text{кр}}$ , приложенная к ножу, должна преодолеть сумму всех сил, действующих в вертикальном направлении, т. е.

$$P_{\text{кр}} = P_{\text{рез}} + P_{\text{сж}} + T_1 + T_2'.$$

Силу  $P_{\text{рез}}$  можно определить как произведение площади заточенной кромки лезвия  $F_{\text{л}}$  на разрушающее напряжение  $\sigma_p$ :

$$P_{\text{рез}} = F_{\text{л}}\sigma_p = \delta\Delta s\sigma_p,$$

где  $\delta$  – толщина кромки лезвия;  $\Delta s$  – длина лезвия.

Разрушающее напряжение  $\sigma_p$  является параметром, присущим данному виду материала, и определяют его экспериментально.

Сила, обжимающая фаску лезвия ножа, определяется по выражению

$$P_{\text{обж}} = \mu \frac{E}{h} \int_0^{H_{\text{сж}}} H_{\text{сж}x} dH_{\text{сж}} = \mu \frac{E}{2} \frac{H_{\text{сж}}^2}{H}.$$

Если учесть, что коэффициент Пуассона имеет малые значения, то можно сказать, что сила обжатия составляет незначительную часть от  $P_{\text{сж}}$ :

$$P_{\text{сж}} = \frac{E}{H} \operatorname{tg}\beta \int_0^{H_{\text{сж}}} H_{\text{сж}x} dH_{\text{сж}} = \frac{E}{2H} H_{\text{сж}}^2 \operatorname{tg}\beta.$$

Таким образом, необходимая сила  $P_{\text{сж}}$  для сжатия слоя фаской ножа находится в квадратичной зависимости от величины  $H_{\text{сж}}$ .

Подставляя значения всех сил, противодействующих  $P_{kp}$ , получим значение последней для лезвия длиной  $\Delta l = 1$ .

$$P_{kp} = \delta \sigma_p + \frac{E}{2} \frac{H_{cж}^2}{H} [\operatorname{tg} \beta + f \sin^2 \beta + \mu (f + \cos^2 \beta)].$$




Рис. 2. Силовое взаимодействие лезвия ножа с растительной массой и схема к определению усилий  $P_{cж}$  и  $P_{обж}$

Таким образом, критическая сила резания определяется углом заточки  $\beta$ , остротой кромки лезвия  $\delta$ , высотой слоя  $H$  растительной массы на выходе из питающего аппарата, ее физическими параметрами, а также толщиной  $H_{cж}$  слоя растительной массы, подвергающейся сжатию ножом до начала резания. Одним из основных конструктивных параметров лезвия является его острота  $\delta$ , которая имеет тенденцию к уменьшению с ростом количества переработанного материала и может достигнуть величины, когда процесс резания РМ становится экономически нецелесообразным.

#### Л и т е р а т у р а

1. Резник, Н. Е. Кормоуборочные комбайны / Н. Е. Резник. – М. : Машиностроение, 1980. – 375 с.
2. Влияние углов установки на напряженно-деформированное состояние ножа измельчающего барабана кормоуборочного комбайна / П. Е. Родзевич [и др.] // Вестн. ГГТУ им. П. О. Сухого. – 2016. – № 1. – С. 31–37.