Литература

1. Ландау, Л.Д. Теоретическая физика: Том II. Теория поля / Л.Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – Москва. Физматлит, 2006. – 536 с.

2. Биленький, С.М. Введение в диаграммы Фейнмана и физику электрослабого взаимодействия / С. М. Биленький. – Москва: Энергоатомиздат, 1990. – 327 с.

3. Хелзен, Ф. Лептоны и кварки: введение в физику частиц / Ф. Хелзен, А. Мартин. – Москва: Мир, 1987. – 456 с.

4. Borodulin, V.I. CoRe: COmpendium of RElations: Version 2.1 / V.I. Borodulin, R.N. Rogalyov, S.R. Slabospitsky // CORE [Electronic resourse]. Mode of access: http://arxiv.org/pdf/hep-ph/9507456v1.pdf 05.03.2015.

Н.В. Старков (УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», Гомель) Науч. рук. **Ю.Л. Бобарикин**, канд. техн. наук, доцент

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА КАЛИБРОВКИ ВАЛКОВ И ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ В НДУ ДЛЯ ПРОКАТКИ АРМАТУРНЫХ ПРОФИЛЕЙ СЛИТТИНГ-ПРОЦЕССОМ НА ОСНОВЕ ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИ

Технология прокатки – разделения в настоящее время получила особенно широкое развитие при производстве арматурного проката мелких сечений [1–2].

Наиболее эффективным способом прокатки арматурных профилей, который позволяет уменьшить энергетические затраты и повысить производительность прокатного стана является *слитинг-процесс* (рисунок 1).





Рисунок 1 – Численная модель трехлинейного слиттинг-процесса прокатки арматурного профиля №14: а) формоизменение в первом специальном калибре слиттинг-процесса; б) процесс разделения в роликах НДУ

Слитинг-процесс состоит из двух операций: подготовка раската к разделению и само разделение. Подготовка раската к разделению происходит обычно за 3 прохода в специальных (подготовительных) калибрах слитинг-процесса [3], формирующих перемычку для последующего разрыва.

Разделение происходит в неприводных делительных устройствах (НДУ). Рабочими элементами НДУ являются системы неприводных клиновидных делительных роликов (рисунок 2), оказывающих расклинивающее воздействие на многолинейный раскат. От правильно выбранной конфигурации рабочих частей роликов и согласованностью с размерами входящего в НДУ раската зависит стабильность прокатки и качество получаемого в итоге арматурного профиля.



Рисунок 2 – Неприводные клиновидные делительные ролики НДУ

В различной литературе представлены сложные и не имеющие прикладной направленности расчеты приведенной выше своеобразной делительной системы.

На основании передового опыта прокатки арматуры в условиях непрерывного мелкосортного стана 320 ОАО «БМЗ» – управляющая компания холдинга «БМК» и численного моделирования была создана прикладная методика расчета калибровки валков специальных калибров слиттинг-процесса [3], а также методика расчета роликов НДУ (таблица 1).

Для шести схем разделения, указанных в таблице 1, разработаны зависимости для определения конфигурации и размеров профиля рабочих частей роликов. В таблице 2 представлены эмпирические зависимости для одной из шести разработанных схем разделения в НДУ (схема № 4). Таблица 1 – Выбор схемы расположения и количества роликов НДУ в зависимости от количества линий прокатки



Таблица 2 – Зависимости для определения размеров рабочих частей роликов для схемы разделения № 4



Литература

1. Процесс прокатки-разделения с использованием неприводных делительных устройств: теория и практика./ С.М. Жучков, А.П. Лохматов, Н.В. Андрианов, В.А. Маточкин. – Украина-Беларусь, 2007. – 284 с.

2. Сборник научных трудов специалистов БМЗ / Минск: Тэналогія, 2009. – Т. 2. – 415 с.

3. Старков, Н.В. «Разработка методики расчета калибровки валков для производства арматурных профилей слиттинг-процессом на мелкосортных непрерывных станах» / Н.В. Старков // Исследования и разработки в области машиностроения, энергетики и управления: материалы XIV МНТК студентов, аспирантов и молодых ученых, Гомель, 24–25 апрель 2014 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2014. – С. 158–160.

С.Ю. Минчук (УО «Военная академия РБ», Минск) Науч. рук. А.Н. Мороз, канд. техн. наук

СИНТЕЗ АЛГОРИТМА БЕСПЛАТФОРМЕННОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СТАРТОВОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ

Введем необходимые системы координат (СК) (рисунок 1): инерциальную геоцентрическую СК $O_{e}X_{e}Y_{e}Z_{e}$ (ИСК); геоцентрическую подвижную СК $O_{0}X_{0}Y_{0}Z_{0}$ (ПЗСК); земную нормальную систему координат $OX_{g}Y_{g}Z_{g}$ (ГСК); стартовую СК $O_{ct}X_{ct}Y_{ct}Z_{ct}$ (СтСК); связанную СК $O_{cb}X_{cb}Y_{cb}Z_{cb}$ (ССК)).

Акселерометры измеряют кажущееся ускорение **a**_{к.и} объекта

$$\mathbf{a}_{\hat{\mathbf{e}},\hat{\mathbf{e}}} = \mathbf{a}_{\hat{\mathbf{e}}} - \mathbf{g}_{\hat{\mathbf{e}}} \left(\mathbf{r}_{\hat{\mathbf{e}}} \right), \tag{1}$$

где **г**_и – радиус-вектор центра масс подвижного объекта;

 $\mathbf{g}_{\mu}(\mathbf{r}_{\mu})$ – гравитационное ускорение;

а_и – ускорение тела в ИСК.

Алгоритм координатного блока. Связь между координатами в ПЗСК и ИСК определяется соотношением

$$\mathbf{r}_{\mu} = \mathbf{U}_{\Pi}^{\mu} \mathbf{r}_{\Pi} = \mathbf{U}_{CT}^{\mu} \mathbf{r}_{CT} + \mathbf{r}_{CT,\mu}, \qquad (2)$$