УДК 621.762

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАСТАБИЛЬНЫХ ФАЗ В СПЛАВАХ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА

М.Н. ВЕРЕЩАГИН, С.И. КИРИЛЮК, М.Ю. ЦЕЛУЕВ

Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого», Республика Беларусь

Г.Г. ГОРАНСКИЙ

Белорусский национальный технический университет

Введение. В настоящее время в физическом материаловедении большое внимание уделяется вопросу расширения областей твердых растворов при высокоскоростной закалке расплава сплавов эвтектического состава. Это связано с тем, что изменение структуры и повышение содержания легирующих элементов в кристаллической решетке в базовом элементе приводит к резкому повышению механических свойств сплавов [1, 2]. Повышение скорости охлаждения расплава методами высокоскоростной закалки позволяет расширить существование пересыщенных твердых растворов, образование которых происходит скачкообразно при достижении критической скорости охлаждения [3]. Для объяснения расширения областей твердых растворов развита концепция диаграмм метастабильного равновесия [4], в соответствии с которой высокоскоростная закалка расплава подавляет кристаллизацию стабильной второй фазы. Жидкость на фронте кристаллизации обогащается легирующими элементами выше эвтектического состава, а кристаллизация заканчивается образованием сильно пересыщенного твердого раствора.

Образование метастабильных фаз обусловлено термодинамическими и кинетическими факторами, причем метастабильные фазы образуются при конкретных переохлаждениях расплава ниже температуры ликвидус. Тип фазы определяется кинетикой зарождения и роста зародышей.

При малых переохлаждениях преимущество в зарождении имеет стабильная фаза, а при больших – это преимущество может перейти к метастабильной фазе, причем вероятность ее образования возрастает с уменьшением поверхностного натяжения на границе с расплавом и при приближении ее состава к составу исходной жидкости [5].

Цель работы – исследование особенностей формирования метастабильных фаз в сплавах на основе железа в процессе высокоскоростной закалки расплава.

Методика исследований. В качестве исходных материалов для получения аморфных материалов использовались прецизионные сплавы на основе железа системы металл-металлоид (B, P, Si, C), которая в настоящее время широко используется как основа многих металлических стекол, которые находят применение в технике. Рентреноструктурный и рентренофазный анализ выполнялся на дифрактометре «Дрон-3» в монохромном CoK_{α} излучении в следующем режиме: 30 кВ, ток 20 мА, скорость счетчика 2° в минуту, скорость диаграммной ленты 720 мм/час. В качестве монохромотизатора использована пластина пиролитического графита. Индентифи-

кация фаз, присутствующих в материале, проводилась расчетом межплоскостных расстояний по интерференционным линиям с последующим сравнением полученных значений с таблицами картотеки ASTM. Устанавливалась термическая стабильность быстрозакаленных образцов, а также их переход в кристаллическое состояние путем измерения удельного электросопротивления потенциометрическим методом. Падение напряжения на эталоне и образце компенсировалось низкоомным потенциометром ПП-63, а ток разбаланса, возникающий при измерении электросопротивления образца, фиксировался с помощью микровольтамперметра Р325. Осуществлялась непрерывная запись падения напряжения на образце с помощью потенциометра КСП-4. Образцы помещались в специальный держатель с изолирующими прокладками из слюды. Подвод тока и снятие напряжения осуществлялось с помощью токоподводящих и потенциометрических пар медных контактов. Нагрев образцов осуществлялся со скоростью 2-5°/мин в вакууме 10⁻⁴ Па. Температура измерялась хромелькопелевой термопарой, расположенной на расстоянии 2-3 мм от образца. Аморфные ленты получены спинингованием на наружную поверхность медного дискакристаллизатора. Температура расплава измерялась с помощью пирометра «Крок-2» с погрешностью измерения ±2 °C. Угловая скорость диска-кристаллизатора составляла 50-60 с⁻¹ при его радиусе 0,35 м и фиксировалась датчиком оборотов ПДФ-1. Толщина образцов варьировалась в пределах 8-20 мкм.

Результаты исследований. Исследовался сплав Fe-[(12-20) %(ат.)]С с добавлением *Si* и *Mn* для увеличения жидкотекучести, повышения устойчивости сплава против отпуска и увеличения его твердости в процессе высокоскоростной закалки расплава. Закалка расплава производилась на медном диске, образцы имели толщину в пределах 8-20 мкм.

В процессе быстрой закалки в сплавах данной композиции наряду с аустенитноцементитной смесью образуются метастабильный ε -карбид (Fe_XC) с гексагональной решеткой и формулой, близкой к Fe_2C , метастабильный силикокарбид $C\kappa^m$, имеющий оценочную формулу Fe_9SiC_2 , а также легированный цементит (FeMn)₃C-X-фаза. Образование данных фаз зависит от скорости охлаждения, а также содержания углерода, кремния и марганца в сплаве.

Переход от метастабильного состояния в стабильное исследовался путем замера удельного сопротивления в процессе нагрева в интервале температур 20-800 °C. Закаленная структура сплавов *Fe*-[(12-20) %(ат.)]С является термодинамически нестабильной с искаженной кристаллической решеткой и повышенной свободной энергией.

При нагреве сплава Fe-12 %(ат.)С до температуры ниже 200 °C из пересыщенного α -твердого раствора выделяется углерод в виде мельчайших пластинок карбида железа ε -фаза (Fe_XC) с гексагональной решеткой. Перегиб на кривой 1 (рис. 1а) в районе температуры нагрева 200-220 °C очевидно связан с распадом метастабильной ε -фазы. Кроме того, уменьшение толщины образцов ведет к повышению удельного электросопротивления, т. е. кривая 1 находится выше кривой 2 (см. рис. 1а). Повышение ρ с ростом скорости охлаждения (уменьшение толщины нити) связано с увеличением количества дефектов кристаллической решетки. При нагреве до температуры 480-500 °C доэвтектического сплава Fe-12 %(ат.)С наблюдается перегиб на кривых 1 и 2 (рис. 1а), обусловленный полным распадом α -твердого раствора на ферритно-цементитную смесь и обособлением цементита. Одновременно ε -карбид (Fe_xC) превращается в цементит Fe₃C.

С ростом количества углерода в сплаве до 16 %(ат.) условия образования ε -фазы облегчаются. В процессе нагрева таких образцов уменьшение ρ обусловлено распадом ε -фазы. При температуре 420-430 °C для сплава Fe-16 %(ат.)C также имеет ме-

сто уменьшение удельного электросопротивления, обусловленное распадом метастабильной фазы с гексагональной решеткой (a = 1,164 нм, c = 1,042 нм)- метастабильного силикокарбида ($C\kappa^m$), межплоскостные расстояния которого представлены в таблице 1.

Таблица 1

Межплоскостные расстояния метастабильного силикокарби	(<i>Ci</i>	κ^m)
---	-------------	--------------

J	0.0.Сл.	O. C.	Сл.	О.Сл.	О.Сл.	C.	0.Сл.
d×10, нм	2,550	2,082	1,890	1,801	1,721	1,259	1,236

Появление фазы ($C\kappa^m$) в соответствии с данными рентгеноструктурного анализа связано с обогащением контактных поверхностей образцов кремнием, который входит в состав сплава *Fe*-16 %(ат.)С. Переход в равновесное состояние данного сплава ведет к уменьшению удельного электросопротивления, что связано с уменьшением дефектности кристаллической решетки.

Фазовый состав сплава *Fe*-20 %(ат.)С представляет собой смесь ε -фазы (a = 0,262 нм, c = 0,427 нм) и цементита *Fe*₃*C*. Линии ε -фазы текстурированы в направлении [001]. Политерма удельного электросопротивления данного сплава представлена на рис. 16. В процессе нагрева сплава заэвтектического состава *Fe*-20 %(ат.)С при температуре ~190-200 °С наступает необратимое уменьшение ρ , которое связано с распадом ε -фазы (рис. 16).

Добавление кремния в количестве больше 6 %(ат.) и марганца к сплавам заэвтектического состава приводит к появлению на рентгенограммах метастабильной фазы с орторомбической решеткой, периоды которой составляют – a = 0,456 нм, b = 0,421 нм, c = 0,283 нм. Межплоскостные расстояния данной X-фазы представлены в табл. 2, а ее оценочная формула может быть представлена как легированный цементит (*Fe*, *Mn*)₃*C*.

Таблица 2

J	O.C.	C.	C.	Сл.	C.	Сл.	Сл.	O. C.	C.	Сл.	C.	0.Сл.
<i>d</i> ×10, нм	2,120	2,0	1,908	1,783	1,693	1,492	1,410	1,256	1,239	1,2	1,173	1,16
HKL	020	210	120	021	021	220	030	320	031	202	022	212

Межплоскостные расстояния метастабильной Х-фазы

Политерма данного сплава представлена на рис. 2. Видно, что распад метастабильной структуы (X-фазы) начинается уже при температуре 70-75 °С. Дальнейшее повышение температуры ведет к продолжению распада X-фазы. Легированный цементит (Fe, Mn)₃C – (X-фаза) сравнительно легко растворяется в аустените при нагреве.

Перегиб на кривой зависимости $\rho = f(T)$ при температуре ~320-330 °C связан, очевидно, с распадом силикокарбида ($C\kappa^m$), о котором было сказано выше. Появление *X*-фазы вместо ε -фазы в заэвтектических сплавах *Fe-C* с добавлением *Si* и *Mn* можно, очевидно, отнести за счет влияния атомов марганца, причем кристаллизация метастабильных *X*-фазы и ε -фазы происходит непосредственно из расплава.



Рис. 1. Изменение удельного электросопротивления сплавов Fe-12 %(ат.)С (а) и Fe-20 %(ат.)С (б) в процессе нагрева-охлаждения нитей толщиной 8 мкм (1), 14 мкм (2) и 20 мкм (3)



Рис. 2. Изменение удельного электросопротивления сплава *Fe*-18 %(ат.)С- 9 %(ат.)*Si* в процессе нагрева-охлаждения волокна

В процессе закалки сплавов системы железо-бор в интервале скоростей охлаждения 10^4 - 10^6 °K/с образуются метастабильные бориды: орторомбический борид Fe_3B (0), объемноцентрированный тетрогональный борид Fe_2B (T) и борид вида $Fe_{23}B_6$ с кубической решеткой. Параметры решетки Fe_3B (0)- a = 0,6716 нм, b = 0,4314 нм и Fe_3B (T)- a = 0,864 нм, c = 0,4261 нм. Аморфное состояние имеет место при концентрации бора от 8 до 28 %(ат.) при скорости охлаждения расплава ~ 10^6 °K/с, однако данное состояние особенно легко получается при содержании 17-20 % бора. Следует заметить, что при содержании бора меньше или больше указанного выше количества в быстрозакаленных сплавах на ряду с аморфной фазой содержится одна избыточная кристаллическая фаза (пересыщенный твердый раствор на основе α -Fe, Fe₂B, FeB). При содержании бора больше 30 % (ат.) быстрозакаленные сплавы наряду с аморфной фазой содержит всегда α -Fe и Fe₂B.

Для сплавов системы железо-фосфор в интервале составов 19-25 %(ат.) фосфора в процессе высокоскоросной закалки расплава образуется смесь *α-Fe* и *Fe*₃*P*. При содержании фосфора меньше 19 %(ат.) образуется однородные твердые растворы, причем с уменьшением скорости охлаждения имеет место резкое уменьшение степени насыщения твердого раствора при наличии избыточной фазы Fe_3P . Увеличение содержания фосфора больше 25 %(ат.) приводит к образованию на рентгенограмме линий следующих фаз: $\alpha - Fe, Fe_3P, Fe_2P$. Степень насыщения твердого раствора на основе α -Fe для эвтектического состава растет с 4,9 до 8,0 %. При этом параметр кристаллической решетки фазы Fe_2P изменяется от a = 0,2861 нм для 25 %(ат.) фосфора до a = 0,3453 нм для 30 %(ат.). Метастабильный вариант диаграммы Fe-P реализуется при скоростях охлаждения ~10⁷ °K/с с содержанием фосфора больше 28 %(ат.). Кристаллизация расплава начинается с выпадения фазы Fe_2P , а по мере увеличения ее количества состава жидкости меняется согласно линии равного ликвидуса до образования кристаллической фазы по метастабильной диаграмме (метастабильная эвтектика $\alpha' - Fe, Fe_2P$).

Заключение. Кристаллизация метастабильных фаз в прецизионных сплавах на основе железа и полученных высокоскоростной закалкой расплава, отличается большим многообразием, поскольку они могут образовываться непосредственно из расплава, а также могут являться продуктами распада в твердом состоянии. Образование метастабильных фаз зависит от состава, скорости охлаждения и наличия полиформизма в сплавах.

Список литературы

- 1. Мирошниченко И.С., Брехаря Г.П., Ткаченко Б.Л. //Физика и химия обработки материалов. – 1975. – № 6. – С. 53-56.
- 2. Борисов В.Т., Духон А.И. //В сб.: Рост и дефекты металлических кристаллов. К.: Наукова Думка, 1972. С. 408-414.
- 3. Мирошниченко И.С. //ДАН СССР. 1965. Т. 164, № 1. С. 137-139.
- 4. Венгренович Р.Д., Псарев В.И. //Изв. АН СССР. Металлы. 1970. № 5. С. 186-193.
- 5. Сирота Н.Н. //В сб.: Механизм и кинетика кристаллизации. Мн.: Наука и техника, 1969. – С. 6-15.

Получено 01.04.2003 г.